

**TRANSPORTLĪDZEKĻA VĒRTĪBAS NOTEIKŠANAS AKTS Nr. 110823C02**



Apskates/vērtēšanas datums 11.08.2023.g.

Apskates vieta: Ogres nov., Birzgales pag., Birzgale, Lindes iela 2.

Īpašnieks	<b>OGRES NOVADA PASVALDĪBA</b>
Adrese	<b>Ogres nov., Ogre, Brīvības iela 33, LV-5001.</b>

Objekts <b>Autobuss</b>			
Reģistrācijas Nr.	<b>HJ - 9712</b>	Dzinēja tilpums, l	<b>4,2</b>
Marka, modelis	<b>MERCEDES BENZ VARIO 814</b>	Dzinēja jauda, kW	<b>100</b>
Izlaiduma gads	<b>1997</b>	Pilna / pašmasa	<b>7490/3500</b>
Reģistrācija	<b>10.12.1997.g.</b>	Degviela	<b>Dīzeļdegviela</b>
Šasijas Nr.	<b>WDB6703731N065168</b>	Krāsa	<b>Balta</b>
Tips	<b>Autobuss</b>	Nobraukums, km	<b>589003</b>
Virsbūves tips, dur.sk.,sēdv.	<b>Autob.pasaž., 2 dur.,23 sēdv.</b>	Reģ.apliecības Nr.	<b>AF 3796754</b>

**Komplektācija un papildaprīkojums**

Salons	Aprīkojums		Drošība
Māksl.ādas apdare	Automātiskā ā/kārba	Klimata kontrole	ABS,
Elektr. Reg. Stikla pac.	Navigācija	Elektr. aizm. durvju aizv.	Drošības spilveni
X Lūkas	Audio sist. CD, MP3	Atpakaļskata kamera	Lietus sensors
Elektr. reg. sēdekļi	Kruīzkontrole	Piekabes āķis	X Imobilaizers
Priekš. sēdekļi ar apsildi	Pr.,aizm.park. sens.	Vieglmetāla rit. diski	Marķējums
X Priek.disku bremzes	X Mehāniskā ātrumkārbā	Lukturu mazgātāji	X Signalizācija
Papildus sēdekļu rinda	X Stūres pastiprinātājs	Xenon lukturi	Centrālā atslēga
Multifunc. stūre	Borta kompjūters	X Halog.lukturi	ESP, ASR
Ādas stūre	Pilnpiedziņa 4X4	LED dien.gaism.lukt.	Riepu spied.kontrole
Telefons	Ventilējami sēdekļi	Pašaptumšojoš.spoguļi	Start-stop sist.
Brīvroku sistēma	X Tonēti stikli	X Elektriski reg. spoguļi	X Priek.miglas lukt.
Koka apdares paneli	X Aizm.gaisa spilv.piek.	X Apsild.spog.	Autonomā apsilde
<b>Aprīkojuma līnija (pakete)</b>			
<b>Tehniskā apskate</b>	Nav TA.		

Transportlīdzekļa novērtējums veikts pamatojoties uz tirgus piedāvāto vērtību analīzi, transportlīdzekļa likvidāti uz novērtēšanas brīdi, un, reālo tirgus situāciju Latvijas Republikā. Apskates brīdī tiek novērtēts transportlīdzekļa vispārējais tehniskais stāvoklis un vizuālie defekti. Inženiertehniskas pārbaudes netika veiktas. Vērtējumā tiek pieņemts, ka nepastāv tādu slēptu, pie vizuālas apsekošanas nepamanāmu defektu, kas ietekmē transportlīdzekļa vērtību.

**Vērtību paaugstinoši faktori:** Nav konstatēti.

**Vērtību pazeminoši faktori:** Virsb.krāsoj.saskrāp.; Virsbūvei vispārēja korozija un caurejoša korozija, nekvalitatīvs remonts: priek.spārnu arkas un iek.arkas (la.,kr.), priek.durvis (la.,kr.), grīda (no apak.), rit.diski, aizm.sānpan. (la.,kr.), vid.sānpan. (la.,kr.), sliekšņi (la.,kr.), dzin.pārs., pr.zemlukt.pan., virsb.aizm.gala durvis (la.,kr.), virsb.aizm.apak.pan., virsb.aizm.vertik.stūru pan.(la.,kr.), priek.vējstikla apak.stiprin.pan.(la.puse), piekare un ritošā daļa, rāmis, jumts (pr.,aizm.daļas), priek.la.rit.iek.iek.arka-dubļusargs; Šof.sēdek.pamatnes apšuv.- plēsts; Dzin.nav iedarbin.; Nav TA.

**Pamatojums:**

1. Konkrētā transportlīdzkļa vizuālā apskate.
2. MK noteikumi Nr.295.
3. Tirgus konjunktūras datu analīze: reklāmas *ss.com* piedāvājums.

**Secinājumi**

<b>Tirgus vērtība (iesk. PVN)</b>	<b>590 EUR</b>
-----------------------------------	----------------

**Vērtējums paredzēts:** iesniegšanai Birzgales pagasta pārvaldē.

Vērtētājs Arvis Čakāns. Tehniskā vērtētāja sertifikāta Nr. AA 328, derīgs līdz 03.02.2024.

Dokuments parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu.

