



SIA „RIDNEKS”
Austrumu iela 20,
Ogre, LV-5001
LV40002027122
Swedbanka A/S
LV31HABA0001409041939
E-pasts- info@ridneks.lv
Tel.+37165067477

Defektācijas akts

Subaru Forester Reģ.Nr. EZ4305 ar VIN JF1SF5LJ4YG077829

Konstatētie defekti vai bojājumi

1. Zems dzinēja eļļas spiediens. (Aptuvēnās izmaksas 5000eur)
2. Eļļas noplūde no kloķvārpstas pārnesumkārbas pusē.
3. Eļļas noplūde no vārstu vāka
4. Priekšējie rumbas gultņi ar maiņu x2 (~ 250eur)
5. Priekšējā tilta plauktu bukses ar maiņu (~120eur)
6. Priekšējā tilta stabilizatora bukses ar maiņu (~ 30eur)
7. Virsbūves korozijas bojājumi (Grīda, kreisā aizm. Statne) (aptuvenās izmaksas 700eur)
8. Aizmugurējā tilta sviras bukses (~300eur)

Kopējās izmaksas ~6400EUR

17.05.2019




R.Krūmiņš