

ATSEVIŠKI AUGOŠO, ZĀĢĒJAMO KOKU UN CELMU RAUŠANAS SARAKSTS 1.kārta

Nr.p.k.	Pikets	Ceļa puse	Skaits	Koka tips	Koka diametrs	Piezīmes	
						raušana	frēzēšana
1.kārta Ciemupe-Ķegums						Koka zāģēšana un celma:	
1	Pk 0+89	Labā puse	1	Lapu koks	0.95	1	
2	Pk 6+33	Labā puse	1	Lapu koks	0.85	1	
3	Pk 7+23	Labā puse	1	Lapu koks	0.7	1	
4	Pk 13+31	Labā puse	1	Lapu koks	0.45	1	
5	Pk 13+69	Kreisā puse	1	Lapu koks	0.5	1	
6	Pk 13+78	Kreisā puse	1	Lapu koks	0.5	1	
7	Pk 14+17	Labā puse	1	Lapu koks	0.65	1	
8	Pk 30+01	Kreisā puse	1	Lapu koks	0.2	1	
9	Pk 30+14	Kreisā puse	1	Lapu koks	0.45	1	
10	Pk 31+46	Kreisā puse	1	Lapu koks	0.45	1	
11	Pk 31+58	Kreisā puse	1	Lapu koks	0.35		1
12	Pk 31+63	Kreisā puse	1	Lapu koks	0.4		1
13	Pk 31+68	Kreisā puse	1	Lapu koks	0.45	1	
14	Pk 32+74	Labā puse	1	Lapu koks	0.35	1	
15	Pk 32+86	Labā puse	1	Lapu koks	0.45	1	
16	Pk 32+87	Labā puse	1	Lapu koks	0.2	1	
17	Pk 32+89	Labā puse	1	Lapu koks	0.2	1	
18	Pk 32+92	Labā puse	1	Lapu koks	0.2	1	
19	Pk 33+02	Labā puse	1	Lapu koks	0.2	1	
20	Pk 33+04	Labā puse	1	Lapu koks	0.2	1	
21	Pk 33+05	Labā puse	1	Lapu koks	0.2	1	
22	Pk 33+19	Labā puse	2	Lapu koks	0.2	2	
23	Pk 33+48	Kreisā puse	2	Lapu koks	0.2	2	
24	Pk 33+58	Labā puse	1	Lapu koks	0.2	1	
25	Pk 36+46	Labā puse	1	Lapu koks	0.45	1	
26	Pk 36+46	Labā puse	1	Lapu koks	0.2	1	
27	Pk 36+47	Labā puse	1	Lapu koks	0.2	1	
28	Pk 36+47	Labā puse	1	Lapu koks	0.25	1	
29	Pk 36+56	Labā puse	1	Lapu koks	0.35	1	
30	Pk 38+25	Labā puse	1	Lapu koks	0.25	1	
31	Pk 38+25	Labā puse	1	Lapu koks	0.2	1	
32	Pk 40+38	Labā puse	1	Lapu koks	0.2	1	
33	Pk 40+86	Labā puse	1	Lapu koks	0.2	1	
34	Pk 41+37	Labā puse	1	Lapu koks	0.25	1	
35	Pk 41+80	Labā puse	1	Lapu koks	0.85		1
36	Pk 41+88	Labā puse	1	Lapu koks	0.65		1
37	Pk 42+31	Labā puse	1	Lapu koks	0.25	1	
38	Pk 42+35	Labā puse	1	Lapu koks	0.25	1	
Kopā:			40	Kopā:		36	4

Piezīmes:

1) Koku ciršanas shēmu skatīt rasējumu lapās GP-2.

2) *Izvērtēt katra koka ciršanas nepieciešamību pie būvniecības