

NR.2 ATSEVIŠĶI AUGOŠU AUGĻU KOKU UN KOKU LĪDZ 20CM DIAMETRAM CIRŠANAS SARAKSTS

N.p.k	Pikets	Diametrs, cm	Pa kreisi	Pa labi	Attālums no ass, m	Suga	Inventarizācijas numurs	Novērtējums	Apraksts
Autoceļš A6									
1	280+32.55	16		X	26.34	Baltalksnis	2	mazvērtīgs	Bojāta stumbra lejasdaļa
2	280+34.45	15		X	24.15	Baltalksnis	1	mazvērtīgs	
3	280+93.43	Augļu		X	17.39	Augļu	---	---	
4	284+63.60	11	X		13.97	Parastā liepa	408	mazvērtīgs	2 asis
5	284+70.67	9	X		11.50	Parastā kļava	411	mazvērtīgs	
6	284+74.57	10	X		14.02	Parastā kļava	412	mazvērtīgs	
7	284+77.43	10	X		11.04	Parastā kļava	413	mazvērtīgs	
8	284+82.11	11	X		13.55	Parastā kļava	414	mazvērtīgs	
9	284+84.37	10	X		14.01	Parastā kļava	---	---	
10	284+88.27	10	X		12.57	Parastā kļava	415	mazvērtīgs	
11	285+17.42	9	X		13.02	Parastā kļava	418	mazvērtīgs	
12	285+27.40	9	X		13.49	Parastā kļava	419	mazvērtīgs	
13	285+42.00	10	X		13.46	Parastā kļava	435	mazvērtīgs	
14	285+53.43	10		X	20.89	Parastā kļava	---	---	
15	286+13.67	Augļu		X	14.79	plūme	103	mazvērtīgs	
16	286+16.55	Augļu		X	15.05	plūme	106	mazvērtīgs	
17	286+22.49	Augļu		X	15.02	plūme	111	mazvērtīgs	
18	286+33.01	9	X		10.29	Parastā kļava	437	mazvērtīgs	
19	288+08.70	12	X		12.21	Parastā kļava	491	mazvērtīgs	
20	288+31.92	Augļu	X		12.85	plūme	506	mazvērtīgs	
21	288+77.78	Augļu	X		13.05	plūme	511	mazvērtīgs	
22	288+82.05	Augļu	X		12.15	plūme	512	mazvērtīgs	
23	289+01.93	Augļu	X		13.40	plūme	513	mazvērtīgs	
24	289+07.18	15	X		14.99	Parastais ozols	515	mazvērtīgs	Nomākts koks
25	289+21.88	10	X		15.29	Parastā kļava	---	---	
26	289+70.69	Augļu	X		13.20	plūme	524	mazvērtīgs	
27	292+89.81	11	X		13.18	Āra bērzs	569	vērtīgs	
Rampa - R2									
28	0+52.95	Augļu	X		1.54	plūme	538	mazvērtīgs	
29	0+55.52	Augļu	X		4.10	plūme	539	mazvērtīgs	
30	0+56.01	Augļu	X		3.77	plūme	540	mazvērtīgs	
31	0+58.46	Augļu	X		2.73	plūme	541	mazvērtīgs	
32	0+59.61	Augļu	X		3.82	plūme	542	mazvērtīgs	
33	0+60.40	Augļu	X		4.47	plūme	543	mazvērtīgs	
34	0+60.54	Augļu	X		2.14	plūme	544	mazvērtīgs	
35	0+63.69	Augļu	X		2.46	plūme	545	mazvērtīgs	
Rampa - R3									
36	0+22.75	12		X	8.19	Parastā priede	389	mazvērtīgs	

NR.2 ATSEVIŠĶI AUGOŠU AUGĻU KOKU UN KOKU LĪDZ 20CM DIAMETRAM CIRŠANAS SARAKSTS

N.p.k	Pikets	Diametrs, cm	Pa kreisi	Pa labi	Attālums no ass, m	Suga	Inventarizācijas numurs	Novērtējums	Apraksts
Rampa - R4									
37	1+04.61	16	X		7.07	Āra bērzs	380	mazvērtīgs	
38	1+19.41	10		X	12.77	Parastā kļava	---	---	

Piezīmes:

1. Koku zāgēšana veicama normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
2. Saraksts sastādīts, izmantojot SIA „AB Timber” atzinumu par koku stāvokli projektā “Valsts galvenā autoceļa A6 Rīga-Daugavpils-Kraslava-Baltkrievijas robeža (Patarnieki) abas brauktuves (Ikšķile) posma km 28.00-29.37 pārbūve”

Sastādīja: _____ A.Melecis

Pārbaudīja: _____ I.Ābelītis