


Pielikums Nr.3

Rīgas Tehniskās universitātes Būvmateriālu
laboratorijas izņemto betona paraugu testēšanas
pārskats Nr.726-2019

**Iecirkņi betona paraugu izurbšanai no sūkņu stacijas ēkas
Ogrē, Rīgas ielā 45 balsta konstrukcijas fasādes pusē**



Rīgas Tehniskā universitāte
Būvmateriālu laboratorija

Paula Valdena iela 1, RTU Laboratoriju māja
LV-1048, 304., 305. telpas
tālr. 29176407, 26723922
e-mail: buvlaboratorija@itu.lv



TESTĒŠANAS PĀRSKATS Nr. 726-2019

Paraugu vizuālās apskates un testēšanas rezultāti:

Parūpētāja apzīmējums	Laboratorijas apzīmējums	Izurbībā cilindrā		Stiegrojuma raksturotāji			Parauga raksturotāji pirms izlīdzināšanas	Parauga bīvums, kg/m ³	Augstums pēc izlīdzināšanas, mm	Parauga posma garums, mm	Atzāgtā posma garums, mm	Gaisa poru maksimālie izmēri, mm	Piltovielas tips, maks. rupums	a, mm	t, mm	D, mm	a, mm	t, mm	D, mm	h ₁ , mm	h ₂ , mm	f _c , MPa	Stiprība spiedē f _c , kN/cm ²	
		garums, mm	diametrs, mm	piegādātajam cilindrā	testējamam paraugam																			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21				
1	8105 -19	246	93.4	G _s 20	3	100	-	-	-	-	-	-	-	-	87.3	1.364	2282	90.3	0.97	225.0	32.9	335		
4	8106 -19	215	93.4	G _s 24	8	100	-	-	-	-	-	-	-	-	85.9	1.415	2405	91.1	0.98	297.5	43.4	443		
6	8107 -19	196	93.4	G _s 30	2	0	115	40	14	-	-	-	-	-	87.2	1.430	2395	97.5	1.04	252.5	36.9	376		
8	8108 -19	142	93.4	G _s 18	3	40	-	-	-	-	-	-	-	-	88.3	1.442	2385	98.8	1.06	225.0	32.9	335		
9	8109 -19	175	93.4	G _s 34	2	0	-	-	-	-	-	-	-	-	88.0	1.410	2340	96.2	1.03	172.5	25.2	257		

Paskaidrojumi un pieņemtie apzīmējumi

5. aile: DG_s 46; D - dolomīta; G - granīta; š - šķembas; 46 – dalīnu maksimālais izmērs, mm;

7. aile: b – attālums no cilindra gludās virsmas līdz testēšanas paraugam;

8. un 11. aile: a – attālums no cilindra gludās virsmas līdz stiegras virsmai;

10. un 13. aile: D – stiegrojuma diametrs, mm;

14. aile: h₁ – parauga augstums pirms izlīdzināšanas, mm;

9. un 12. aile: t – attālums no cilindra garenvirziena simetrijas ass līdz stiegras virsmai;

1. Paraugu nemšanu un piegādi veica PASUTĪTĀJS, nav informācijas par paraugu nēmšanas plānu un procedūru.

2. Pirms pārbaudes paraugi tika sazāgti ar dimanta ripzāgi pie pastāvīgas ūdens padeves betona zāģējamā stendā ATS 150/T1800/4 Nr. 991032. Paraugu galu virsmas izlīdzināja ar cementa jauvu.

3. Paraugu virsmu mitrums testēšanas brīdī – sausas.

4. Testēšanu veica RTU Būvmateriālu laboratorijas laborants E. Zvejnieks.

5. Paraugi tika pārbaudīti spiedes mašīnā 50-C4320 Nr. 97030840, 1. precizitātes klase ($\pm 1\%$).

6. Iegūtie spiedes stiprības rādītāji ir salīdzināmi ar betona kubisko stiprību (iskat LVS EN 12504-1:2009 7.2. nodaļā).

Bez testēšanas laboratorijas atļaujas nav atlauta testēšanas pārskata reproducēšana nepilnā apjomā.
Iegūtie rezultāti attiecas tikai uz pārbaudītajiem paraugiem.

RTU Būvmateriālu laboratorijas vadītājs, Dr.sc.ing.
2019. gada 24. septembrī

V. Zvejnieks



SIA "Būvē un bilance"

V-950-2019

Cilindra formas betona paraugi izurbīti no konstrukcijas

Rīgas 45, Ogre

Balists

13.09.2019.

Paragu piégādes datums:

23.09.2019.

Paragu pārbaudes datums:

Paragu pārbaudes veids:

(nodalās 6, 7, 8, 9, 10, 11)

RĪGAS TEHNISKĀ UNIVERSITĀTE
BŪVMATERIĀLU LABORATORIJA

Paula Valdena iela 1, "RTU Laboratoriju māja"
tālr. 29176407, 26723922
E-mail: buvlaboratorija@rtu.lv

TESTĒŠANAS PĀRSKATS Nr. 767-2019

Pasūtītājs: SIA "Būve un bilance"

Pasūtījums: V-950-2019

Testēšanas objekts: Betona paraugi - cilindri izurbti no konstrukcijas

Betons izmantots objektā: Rīgas 45, Ogre

Būvkonstrukcija: Balsts

Paraugu piegādes datums: 13.09.2019.

Paraugu pārbaudes datums: 19.09.2019. ÷ 01.10.2019.

Testēšanas veids: Salturības noteikšana (ciklošana) saskaņā ar LVS EN 156-1:2017, A pielikumu

Salturības pārbaudei tika piestādīti no konstrukcijām izurbti cilindri.

Paraugs izturēja laboratorijas apstākļos 4 diennaktis un piesūcināja ar 5% NaCl šķīdumu saskaņā ar standarta prasībām, paraugs nosvēra piesūcinātā stāvoklī.

Salturības ciklošanu veica saskaņā ar LVS EN 156-1:2017, A pielikumu. Testēšanas metode betona salizturības noteikšanai.

- sasaldēšana pie $-18 \pm 2^\circ\text{C}$;
- atkausēšana 5% NaCl šķīdumā pie temperatūras $+18 \pm 2^\circ\text{C}$;

Pēc katras cikla paraugus apsekoja, lai novērotu plaisu rašanos.

Betona kontrolei tika izvēlēta nesagraujošā ultraskāņas impulsu pārbaudes metode. Ultraskāņas ātruma noteikšanai izmantoja pārnēsājamo testeri YK 1401. Aparāts izmēra ultraskāņas izplatīšanās ātrumu betonā C_l (m/s). Attālums starp diviem kontaktdevējiem 15 cm. Starp ultraskāņas izplatīšanās ātrumu betonā, no vienas puses, un materiāla blīvumu, porainību, elastības moduli, stiprību un neviendabību, no otras puses, eksistē korelācijas sakarības. Lielākam ultraskāņas izplatīšanās ātrumam atbilst arī lielākā stiprība. Ultraskāņas ātrumu samazinājums liecina par betona struktūras destrukcijas procesu sākumu. Saskaņā ar RTU Būvmateriālu laboratorijā izstrādāto validēto metodiku, pieņemts ultraskāņas ātrumu samazināšanas kritiskais līmenis 5%, kas atbilst spiedes stiprības zudumiem lielākiem par 5% (kritērijs pēc LVS EN 156-1:2017, A pielikuma, kas nosaka vai paraugs izturēja salturības pārbaudi).

Ultraskāņas ātrumu mērījumus veica uz paraugiem, piesūcinātiem ar 5% NaCl šķīdumu, pirms salturības pārbaudes un pēc sasaldēšanas-atkausēšanas cikliem (pēc atkausēšanas sāls šķīdumā). Katram paraugam veica 4 ultraskāņas mērījumus. Pēc salturības pārbaudes paraugs nosvēra piesūcinātā stāvoklī un noteica masas zudumus.

Iegūtie rezultāti un to matemātiskā apstrāde apkopoti 1. tabulā.

TESTĒŠANAS PĀRSKATS Nr. 767-2019**Betona paraugu salturības pārbaudes rezultāti****1. tabula**

Laborato-rijas apzīmē-jumi	Pasūtī-tāja apzīmē-jumi	M pies. pirms cik-lošanas, kg	M pies. pēc sal-turības pārbaudes	Masas izm. pēc salturības pārb., %	Mērī-jumu Nr. p/k	Ultraskānas izplatīš. ātrumi mitriem paraugiem Cl, m/s	pirms ciklo-šanas	pēc 8 cikliem	pēc 13 cikliem	pēc 20 cikliem	Cik ciklu izturēja, salturības marka
8110-19	2	3.457	3.471	0.40	1 2 3 4	4250 4390 4530 4270	3860 4040 4090 3830	3260 3550 3160 3230	2950 3270 2690 2740	2913 -24.3 -33.2	mazāk kā F50
		Ultraskānas vidējais ātrums				4360		3955	3300		
		Ultraskānas vidējā ātruma izmaiņas, %				-9.3		-24.3			
8111-19	3	3.923	3.931	0.20	1 2 3 4	3960 4230 4500 4110	3550 3840 4370 3940	3440 3630 4290 3850	2570 3220 4320 3790	3475 -17.3	mazāk kā F50
		Ultraskānas vidējais ātrums				4200		3925	3803		
		Ultraskānas vidējā ātruma izmaiņas, %				-6.5		-9.5			
8112-19	5	4.962	4.977	0.30	1 2 3 4	4290 3690 3940 4210	1550 1380 1200 2530	1400 1230 1140 1350	-	-	mazāk kā F50
		Ultraskānas vidējais ātrums				4033		1665	1280		
		Ultraskānas vidējā ātruma izmaiņas, %				-58.7		-68.3			
8113-19	7	4.559	4.561	0.04	1 2 3 4	4530 4160 4240 4300	4480 3940 4170 4240	4230 3830 4070 4390	4210 3790 3970 4230	4050 -6.0	F75
		Ultraskānas vidējais ātrums				4308		4208	4130		
		Ultraskānas vidējā ātruma izmaiņas, %				-2.3		-4.1			
8114-19	10	3.076	3.084	0.26	1 2 3 4	4270 4430 4450 4440	3460 3320 3490 3720	3290 3180 3310 3520	2930 2840 2980 3260	3003 -31.7	mazāk kā F50
		Ultraskānas vidējais ātrums				4398		3498	3325		
		Ultraskānas vidējā ātruma izmaiņas, %				-20.5		-24.4			

Piezīmes: 1. Betona provju ņemšanu un paraugu izgatavošanu veica PASŪTTĀJS, nav informācijas par paraugu ņemšanas plānu un procedūru.

2. Betona paraugi pirms pārbaudes 4 diennaktis tika izturēti 5% NaCl šķidumā.
3. Pēc 5 sasaldēšanas-atkausēšanas cikliem paraugiem Nr. 8110, 8111, 8112 un 8114-19 paradījas mikro plāsiņu tīkls. Paraugam Nr. 8113-19 mikro plāsiņu tīkls paradījās pēc 10 sasaldēšanas-atkausēšanas cikliem. Turpinot ciklošanu destrukcijas pazīmes turpināja attīstīties
4. Testēja RTU Būvmateriālu laboratorijas vadītājs V. Zvejnieks un laborants V. Agapovs.

Bez testēšanas laboratorijas rakstiskas atļaujas nav atļauta testēšanas pārskata reproducēšana nepilnā apjomā.

Testēšanas rezultāti attiecas tikai uz dotiem paraugiem.

RTU Būvmateriālu laboratorijas vadītājs, Dr.sc.ing.

2019. gada 1. oktobrī

V. Zvejnieks

